

Descripción

WS 1834 S Freezer es un enfriador seco -50°C para mantenimiento y reparación. Utilizado para enfriar piezas y componentes a temperaturas inferiores a 0°C, evaporándose completamente sin dejar ningún tipo de residuo.

Ayuda a reparar carrocerías, aluminio y parachoques enfriando piezas calientes y eliminando abolladuras sin pintura.

Facilita la localización de fallos intermitentes, pequeñas roturas, y componentes defectuosos en circuitos impresos.

Características

- Enfría hasta -50°C
- Protege componentes sensibles al calor de las altas temperaturas durante la soldadura.
- Facilita el ajuste preciso de piezas metálicas no roscadas mediante la pulverización del macho.
- Ahorra tiempo y costes de mantenimiento.
- No ataca químicamente a los componentes.
- Evapora completamente sin dejar residuo.
- Inestimable en la comprobación de termostatos y todos aquellos sistemas que deban responder a cambios de temperatura.

Aplicaciones

- Comprobación de termostatos y termómetros.
- Localización de piezas eléctricas defectuosas.
- Búsqueda de conexiones defectuosas.
- Localización de diodos, transistores..., defectuosos.
- Ajustar / retirar piezas contrayéndolas: rodamientos.
- Ensamblar / desensamblar equipos de poca tolerancia.
- Reparador de abolladuras en carrocerías, aluminio y parachoques.
- Comprobación de sistemas de transistores de ignición.
- Limpieza de goma de mascar, adhesivos, dulces... de fibras sintéticas, cortinas, alfombras, sillas, etc. (rociar la goma de mascar hasta que esta se vuelva quebradiza y se rompa).
- Pre-enfriamiento de instrumentos dentales.

**WS 1834 S Freezer****Especialidad****Enfriador seco -50°C**

INDUSTRIA GENERAL

Technical Data Sheet**Modo de empleo**

- Temperatura ideal de aplicación entre 5°C y 30°C.
- Agitar el aerosol antes de usarlo.
- Hacer pulverizaciones repetidas de corta duración sobre la superficie a tratar.
- Si se aplica en circuitos eléctricos/electrónicos, rociar un componente cada vez y dejar calentarse. El componente defectuoso nos dará un cambio instantáneo en la salida. Las roturas finas en los circuitos de PCs se hacen visibles por la descongelación del circuito de cobre.

**Whale Spray S.L.**

Pl. Ametlla Park.
L'Ametlla del Vallès.
08480 · Barcelona, Spain.
T. : +34 93 882 77 12
whalespray@whalespray.com

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.